

Thermomètre pour réfrigérateurs/congérateurs

Boîtier en inox

Plage de mesure des températures : -30 °C ~ + 30 °C

Affichage Ø env. 42 mm

A292.048



Accrocher le thermomètre dans les zones les plus Froides ou les plus chaudes de l'entrepôt.

Le thermomètre doit uniquement être lavé à la main et ne doit pas être immergé. Vous pouvez enlever les taches de graisse à l'aide d'une éponge à récurer ou de paille de Fer.